



## Złącze obrotowe proste

<b>Gwint</b>	1/4" BSP
<b>Typ</b>	Proste
<b>Max. przepływ [l/min]</b>	25
<b>Max. ciśnienie dynamiczne [bar]</b>	200
<b>Max. ciśnienie statyczne [bar]</b>	400
<b>Materiał</b>	stal galwanizowana

Przyłącza obrotowe montuje się pomiędzy końcami węży celem zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem spowodowanym skęcieniem i wygięciem. Przyłącza nie są przystosowane do szybkich i ciągłych zmian ich obrotu.

Nazwa	Gwint BSP	Przepływ	Max. ciśnienie dynamiczne [bar]	Max. ciśnienie statyczne [bar]
Z.OBROT1/4	1/4"	25 L/MIN	200	400
Z.OBROT3/8	3/8"	35 L/MIN	200	400
Z.OBROT1/2	1/2"	60 L/MIN	150	300
Z.OBROT3/4	3/4"	100 L/MIN	150	300
Z.OBROT1	1"	180 L/MIN	100	300
Z.OBROT11/4	1 1/4"	200 L/MIN	100	300
Z.OBROT11/2	1 1/2"	250 L/MIN	80	300