

## Złącze obrotowe kątowe



|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Gwint</b>                           | 1/4" BSP           |
| <b>Typ</b>                             | 90 °               |
| <b>Max. przepływ [l/min]</b>           | 25                 |
| <b>Max. ciśnienie dynamiczne [bar]</b> | 200                |
| <b>Max. ciśnienie statyczne [bar]</b>  | 400                |
| <b>Materiał</b>                        | stal galwanizowana |

Przyłącza obrotowe montuje się pomiędzy końcami węży celem zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem spowodowanym skęcieniem i wygięciem. Przyłącza nie są przystosowane do szybkich i ciągłych zmian ich obrotu.

| Nazwa        | Gwint BSP | Przepływ  | Max. ciśnienie dynamiczne [bar] | Max. ciśnienie statyczne [bar] |
|--------------|-----------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
| Z90OBROT1/4  | 1/4"      | 25 L/MIN  | 200                             | 400                            |
| Z90OBROT3/8  | 3/8"      | 35 L/MIN  | 200                             | 400                            |
| Z90OBROT1/2  | 1/2"      | 60 L/MIN  | 150                             | 300                            |
| Z90OBROT3/4  | 3/4"      | 100 L/MIN | 150                             | 300                            |
| Z90OBROT1    | 1"        | 180 L/MIN | 100                             | 300                            |
| Z90OBROT11/4 | 1 1/4"    | 200 L/MIN | 100                             | 300                            |
| Z90OBROT11/2 | 1 1/2"    | 250 L/MIN | 80                              | 300                            |