



## Złącze proste obrotowe

Złącze wysokoobrotowe przeznaczone do podawania medium smarnego pod ciśnieniem do 100 bar przy obrotach dochodzących do 80 na minutę.

| Nazwa   | Złącze                   |
|---------|--------------------------|
| 25721-2 | G1/4 A x G1/4 A C        |
| 25720-2 | G1/8 A x G1/4 A C        |
| 26696-2 | G1/8 A x na przewód 4 mm |
| 26697-2 | G1/8 A x na przewód 6 mm |
| 26698-2 | G1/4 A x na przewód 4 mm |
| 26699-2 | G1/4 A x na przewód 6 mm |