

Uszczelnienie statyczne O-RING-metryczne



Materiał: guma (70 NBR)

Temperatura pracy: -30°C +110°C

Odporność na media:

- oleje i smary mineralne
- oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
- niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA, HSB
- woda do +100°C
- rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50°C

| Nazwa | d (rys.) | T |
|---------------|----------|------|
| OR2,75x1,6-70 | 2,75 | 1,60 |
| OR3,10x1,6-70 | 3,10 | 1,60 |
| OR4,1x1,6-70 | 4,10 | 1,60 |
| OR5,1x1,6-70 | 5,10 | 1,60 |
| OR6,1-1,6-70 | 6,10 | 1,60 |
| OR7,1x1,6-70 | 7,10 | 1,60 |
| OR8,1x1,6-70 | 8,10 | 1,60 |
| OR9,1x1,6-70 | 9,10 | 1,60 |
| OR10,1x1,6-70 | 10,10 | 1,60 |
| OR11,1x1,6-70 | 11,10 | 1,60 |
| OR12,1x1,6-70 | 12,10 | 1,60 |
| OR13,1x1,6-70 | 13,10 | 1,60 |
| OR14,1x1,6-70 | 14,10 | 1,60 |
| OR15,1x1,6-70 | 15,10 | 1,60 |
| OR16,1x1,6-70 | 16,10 | 1,60 |
| OR17,1x1,6-70 | 17,10 | 1,60 |
| OR18,1x1,6-70 | 18,10 | 1,60 |
| OR19,1x1,6-70 | 19,10 | 1,60 |
| OR22,1x1,6-70 | 22,10 | 1,60 |
| OR25,1x1,6-70 | 25,10 | 1,60 |
| OR27,1x1,6-70 | 27,10 | 1,60 |
| OR29,1x1,6-70 | 29,10 | 1,60 |
| OR32,1x1,6-70 | 32,10 | 1,60 |
| OR35,1x1,6-70 | 35,10 | 1,60 |
| OR37,1x1,6-70 | 37,10 | 1,60 |
| OR2x2-70 | 2 | 2 |
| OR2,5x2-70 | 2,50 | 2 |
| OR3x2-70 | 3 | 2 |

| Nazwa | d (rys.) | T |
|--------------|-----------------|----------|
| OR3,5x2-70 | 3,50 | 2 |
| OR4x2-70 | 4 | 2 |
| OR4,5x2-70 | 4,50 | 2 |
| OR5x2-70 | 5 | 2 |
| OR5,5x2-70 | 5,50 | 2 |
| OR6x2-70 | 6 | 2 |
| OR6,5x2-70 | 6,50 | 2 |
| OR7,5x2-70 | 7,50 | 2 |
| OR7x2-70 | 7 | 2 |
| OR8x2-70 | 8 | 2 |
| OR8,5x2-70 | 8,50 | 2 |
| OR9x2-70 | 9 | 2 |
| OR9,5x2-70 | 9,50 | 2 |
| OR10x2-70 | 10 | 2 |
| OR10,5x2-70 | 10,50 | 2 |
| OR11x2-70 | 11 | 2 |
| OR11,5x2-70 | 11,50 | 2 |
| OR12x2-70 | 12 | 2 |
| OR12,5x2-70 | 12,50 | 2 |
| OR13x2-70 | 13 | 2 |
| OR13,5x2-70 | 13,50 | 2 |
| OR14x2-70 | 14 | 2 |
| OR14,5x2-70 | 14,50 | 2 |
| OR15x2-70 | 15 | 2 |
| OR15,5x2-70 | 15,50 | 2 |
| OR16x2-70 | 16 | 2 |
| OR16,5x2-70 | 16,50 | 2 |
| OR17x2-70 | 17 | 2 |
| OR17,5x2-70 | 17,50 | 2 |
| OR18x2-70 | 18 | 2 |
| OR18,5x2-70 | 18,50 | 2 |
| OR19x2-70 | 19 | 2 |
| OR19,5x2-70 | 19,50 | 2 |
| OR20x2-70 | 20 | 2 |
| OR20,5x2-70 | 20,50 | 2 |
| OR21x2-70 | 21 | 2 |
| OR21,5x2-70 | 21,50 | 2 |
| OR22x2-70 | 22 | 2 |
| OR22,5x2-70 | 22,50 | 2 |
| OR23x2-70 | 23 | 2 |
| OR23,5x2-70 | 23,50 | 2 |
| OR24x2-70 | 24 | 2 |
| OR24,5x2-70 | 24,50 | 2 |
| OR24x2-70 | 24 | 2 |
| OR24,5x2-70 | 24,50 | 2 |
| OR25x2-70 | 25 | 2 |
| OR25,5x2-70 | 25,50 | 2 |

| Nazwa | d (rys.) | T |
|--------------|-----------------|----------|
| OR26x2-70 | 26 | 2 |
| OR26,5x2-70 | 26,50 | 2 |
| OR27x2-70 | 27 | 2 |
| OR27,5x2-70 | 27,50 | 2 |
| OR28x2-70 | 28 | 2 |
| OR28,5x2-70 | 28,50 | 2 |
| OR29x2-70 | 29 | 2 |
| OR29,5x2-70 | 29,50 | 2 |
| OR30x2-70 | 30 | 2 |
| OR30,5x2-70 | 30,50 | 2 |
| OR31x2-70 | 31 | 2 |
| OR31,5x2-70 | 31,50 | 2 |
| OR32x2-70 | 32 | 2 |
| OR32,5x2-70 | 32,50 | 2 |
| OR33x2-70 | 33 | 2 |
| OR33,5x2-70 | 33,50 | 2 |
| OR34x2-70 | 34 | 2 |
| OR34,5x2-70 | 34,50 | 2 |
| OR35x2-70 | 35 | 2 |
| OR35,5x2-70 | 35,50 | 2 |
| OR36x2-70 | 36 | 2 |
| OR36,5x2-70 | 36,50 | 2 |
| OR37x2-70 | 37 | 2 |
| OR37,5x2-70 | 37,50 | 2 |
| OR38x2-70 | 38 | 2 |
| OR38,5x2-70 | 38,50 | 2 |
| OR39x2-70 | 39 | 2 |
| OR39,5x2-70 | 39,50 | 2 |
| OR40x2-70 | 40 | 2 |
| OR41x2-70 | 41 | 2 |
| OR42x2-70 | 42 | 2 |
| OR43x2-70 | 43 | 2 |
| OR44x2-70 | 44 | 2 |
| OR45x2-70 | 45 | 2 |
| OR46x2-70 | 46 | 2 |
| OR47x2-70 | 47 | 2 |
| OR48x2-70 | 48 | 2 |
| OR49x2-70 | 49 | 2 |
| OR50x2-70 | 50 | 2 |
| OR51x2-70 | 51 | 2 |
| OR52x2-70 | 52 | 2 |
| OR53x2-70 | 53 | 2 |
| OR54x2-70 | 54 | 2 |
| OR55x2-70 | 55 | 2 |
| OR56x2-70 | 56 | 2 |
| OR57x2-70 | 57 | 2 |
| OR58x2-70 | 58 | 2 |

| Nazwa | d (rys.) | T |
|--------------|-----------------|----------|
| OR59x2-70 | 59 | 2 |
| OR60x2-70 | 60 | 2 |
| OR61x2-70 | 61 | 2 |
| OR62x2-70 | 62 | 2 |
| OR63x2-70 | 63 | 2 |
| OR64x2-70 | 64 | 2 |
| OR65x2-70 | 65 | 2 |
| OR66x2-70 | 66 | 2 |
| OR67x2-70 | 67 | 2 |
| OR68x2-70 | 68 | 2 |
| OR69x2-70 | 69 | 2 |
| OR70x2-70 | 70 | 2 |
| OR71x2-70 | 71 | 2 |
| OR72x2-70 | 72 | 2 |
| OR72x2-70 | 72 | 2 |
| OR73x2-70 | 73 | 2 |
| OR74x2-70 | 74 | 2 |
| OR75x2-70 | 75 | 2 |
| OR76x2-70 | 76 | 2 |
| OR77x2-70 | 77 | 2 |
| OR78x2-70 | 78 | 2 |
| OR79x2-70 | 79 | 2 |
| OR80x2-70 | 80 | 2 |
| OR81x2-70 | 81 | 2 |
| OR82x2-70 | 82 | 2 |
| OR83x2-70 | 83 | 2 |
| OR84x2-70 | 84 | 2 |
| OR85x2-70 | 85 | 2 |
| OR86x2-70 | 86 | 2 |
| OR87x2-70 | 87 | 2 |
| OR88x2-70 | 88 | 2 |
| OR89x2-70 | 89 | 2 |
| OR90x2-70 | 90 | 2 |
| OR91x2-70 | 91 | 2 |
| OR92x2-70 | 92 | 2 |
| OR93x2-70 | 93 | 2 |
| OR94x2-70 | 94 | 2 |
| OR95x2-70 | 95 | 2 |
| OR96x2-70 | 96 | 2 |
| OR97x2-70 | 97 | 2 |
| OR98x2-70 | 98 | 2 |
| OR99x2-70 | 99 | 2 |
| OR100x2-70 | 100 | 2 |
| OR3,3x2,4-70 | 3,30 | 2,40 |
| OR3,6x2,4-70 | 3,60 | 2,40 |
| OR4,3x2,4-70 | 4,30 | 2,40 |
| OR4,6x2,4-70 | 4,60 | 2,40 |

| Nazwa | d (rys.) | T |
|---------------|-----------------|----------|
| OR5,3x2,4-70 | 5,30 | 2,40 |
| OR5,5x2,4-70 | 5,50 | 2,40 |
| OR5,6x2,4-70 | 5,60 | 2,40 |
| OR6,3x2,4-70 | 6,30 | 2,40 |
| OR6,6x2,4-70 | 6,60 | 2,40 |
| OR7,3x2,4-70 | 7,30 | 2,40 |
| OR7,5x2,4-70 | 7,50 | 2,40 |
| OR7,6x2,4-70 | 7,60 | 2,40 |
| OR8,3x2,4-70 | 8,30 | 2,40 |
| OR8,6x2,4-70 | 8,60 | 2,40 |
| OR9,3x2,4-70 | 9,30 | 2,40 |
| OR9,6x2,4-70 | 9,60 | 2,40 |
| OR10,3x2,4-70 | 10,30 | 2,40 |
| OR10,5x2,4-70 | 10,50 | 2,40 |
| OR10,6x2,4-70 | 10,60 | 2,40 |
| OR11,3x2,4-70 | 11,30 | 2,40 |
| OR11,5x2,4-70 | 11,50 | 2,40 |
| OR11,6x2,4-70 | 11,60 | 2,40 |
| OR12,3x2,4-70 | 12,30 | 2,40 |
| OR12,6x2,4-70 | 12,60 | 2,40 |
| OR13,3x2,4-70 | 13,30 | 2,40 |
| OR13,5x2,4-70 | 13,50 | 2,40 |
| OR13,6x2,4-70 | 13,60 | 2,40 |
| OR14,3x2,4-70 | 14,30 | 2,40 |
| OR14,5x2,4-70 | 14,50 | 2,40 |
| OR14,6x2,4-70 | 14,60 | 2,40 |
| OR15,3x2,4-70 | 15,30 | 2,40 |
| OR15,5x2,4-70 | 15,50 | 2,40 |
| OR15,6x2,4-70 | 15,60 | 2,40 |
| OR16,3x2,4-70 | 16,30 | 2,40 |
| OR16,6x2,4-70 | 16,60 | 2,40 |
| OR17,3x2,4-70 | 17,30 | 2,40 |
| OR17,5x2,4-70 | 17,50 | 2,40 |
| OR17,6x2,4-70 | 17,60 | 2,40 |
| OR18,6x2,4-70 | 18,60 | 2,40 |
| OR19,3x2,4-70 | 19,30 | 2,40 |
| OR19,6x2,4-70 | 19,60 | 2,40 |
| OR20,5x2,4-70 | 20,50 | 2,40 |
| OR21,5x2,4-70 | 21,50 | 2,40 |
| OR21,6x2,4-70 | 21,60 | 2,40 |
| OR22,3x2,4-70 | 22,30 | 2,40 |
| OR23,5x2,4-70 | 23,50 | 2,40 |
| OR24,5x2,4-70 | 24,50 | 2,40 |
| OR24,6x2,4-70 | 24,60 | 2,40 |
| OR25x2,4-70 | 25 | 2,40 |
| OR27,3x2,4-70 | 27,30 | 2,40 |
| OR27,5x2,4-70 | 27,50 | 2,40 |

| Nazwa | d (rys.) | T |
|---------------|----------|------|
| OR27,6x2,4-70 | 27,60 | 2,40 |
| OR29,6x2,4-70 | 29,60 | 2,40 |
| OR30,3x2,4-70 | 30,30 | 2,40 |
| OR31,6x2,4-70 | 31,60 | 2,40 |
| OR34,6x2,4-70 | 34,60 | 2,40 |
| OR37,6x2,4-70 | 37,60 | 2,40 |
| OR39,6x2,4-70 | 39,60 | 2,40 |
| OR41,6x2,4-70 | 41,60 | 2,40 |
| OR44,6x2,4-70 | 44,60 | 2,40 |
| OR47,6x2,4-70 | 47,60 | 2,40 |
| OR49,6x2,4-70 | 49,60 | 2,40 |
| OR51,6x2,4-70 | 51,60 | 2,40 |
| OR54,6x2,4-70 | 54,60 | 2,40 |
| OR57,6x2,4-70 | 57,60 | 2,40 |
| OR59,6x2,4-70 | 59,60 | 2,40 |
| OR61,6x2,4-70 | 61,60 | 2,40 |
| OR64,6x2,4-70 | 64,60 | 2,40 |
| OR67,6x2,4-70 | 67,60 | 2,40 |
| OR69,6x2,4-70 | 69,60 | 2,40 |
| OR4x2,5-70 | 4 | 2,50 |
| OR4,6x2,5-70 | 4,60 | 2,50 |
| OR5x2,5-70 | 5 | 2,50 |
| OR5,5x2,5-70 | 5,50 | 2,50 |
| OR6x2,5-70 | 6 | 2,50 |
| OR6,5x2,5-70 | 6,50 | 2,50 |
| OR7x2,5-70 | 7 | 2,50 |
| OR7,5x2,5-70 | 7,50 | 2,50 |
| OR8x2,5-70 | 8 | 2,50 |
| OR8,5x2,5-70 | 8,50 | 2,50 |
| OR9x2,5-70 | 9 | 2,50 |
| OR9,5x2,5-70 | 9,50 | 2,50 |
| OR10x2,5-70 | 10 | 2,50 |
| OR10,5x2,5-70 | 10,50 | 2,50 |
| OR11x2,5-70 | 11 | 2,50 |
| OR11,5x2,5-70 | 11,50 | 2,50 |
| OR12x2,5-70 | 12 | 2,50 |
| OR12,5x2,5-70 | 12,50 | 2,50 |
| OR13x2,5-70 | 13 | 2,50 |
| OR13,5x2,5-70 | 13,50 | 2,50 |
| OR14x2,5-70 | 14 | 2,50 |
| OR14,5x2,5-70 | 14,50 | 2,50 |
| OR15x2,5-70 | 15 | 2,50 |
| OR15,5x2,5-70 | 15,50 | 2,50 |
| OR16x2,5-70 | 16 | 2,50 |
| OR16,5x2,5-70 | 16,50 | 2,50 |
| OR17x2,5-70 | 17 | 2,50 |
| OR17,5x2,5-70 | 17,50 | 2,50 |

| Nazwa | d (rys.) | T |
|---------------|-----------------|----------|
| OR18x2,5-70 | 18 | 2,50 |
| OR18,5x2,5-70 | 18,50 | 2,50 |
| OR19x2,5-70 | 19 | 2,50 |
| O19,5x2,5-70 | 19,50 | 2,50 |
| OR20x2,5-70 | 20 | 2,50 |
| OR20,5x2,5-70 | 20,50 | 2,50 |
| OR21x2,5-70 | 21 | 2,50 |
| OR21,5x2,5-70 | 21,50 | 2,50 |
| OR22x2,5-70 | 22 | 2,50 |
| OR22,5x2,5-70 | 22,50 | 2,50 |
| OR23x2,5-70 | 23 | 2,50 |
| OR23,5x2,5-70 | 23,50 | 2,50 |
| OR24x2,5-70 | 24 | 2,50 |
| OR24,5x2,5-70 | 24,50 | 2,50 |
| OR25x2,5-70 | 25 | 2,50 |
| OR25,5x2,5-70 | 25,50 | 2,50 |
| OR26x2,5-70 | 26 | 2,50 |
| OR26,5x2,5-70 | 26,50 | 2,50 |
| OR27x2,5-70 | 27 | 2,50 |
| OR27,5x2,5-70 | 27,50 | 2,50 |
| OR28x2,5-70 | 28 | 2,50 |
| OR28,5x2,5-70 | 28,50 | 2,50 |
| OR29x2,5-70 | 29 | 2,50 |
| OR29,5x2,5-70 | 29,50 | 2,50 |
| OR30x2,5-70 | 30 | 2,50 |
| OR30,5x2,5-70 | 30,50 | 2,50 |
| OR31x2,5-70 | 31 | 2,50 |
| OR31,5x2,5-70 | 31,50 | 2,50 |
| OR32x2,5-70 | 32 | 2,50 |
| OR32,5x2,5-70 | 32,50 | 2,50 |
| OR33x2,5-70 | 33 | 2,50 |
| OR33,5x2,5-70 | 33,50 | 2,50 |
| OR34x2,5-70 | 34 | 2,50 |
| OR34,5x2,5-70 | 34,50 | 2,50 |
| OR35x2,5-70 | 35 | 2,50 |
| OR35,5x2,5-70 | 35,50 | 2,50 |
| OR36x2,5-70 | 36 | 2,50 |
| OR36,5x2,5-70 | 36,50 | 2,50 |
| OR37x2,5-70 | 37 | 2,50 |
| OR37,5x2,5-70 | 37,50 | 2,50 |
| OR38x2,5-70 | 38 | 2,50 |
| OR38,5x2,5-70 | 38,50 | 2,50 |
| OR39x2,5-70 | 39 | 2,50 |
| OR39,5x2,5-70 | 39,50 | 2,50 |
| OR40x2,5-70 | 40 | 2,50 |
| OR41x2,5-70 | 41 | 2,50 |
| OR42x2,5-70 | 42 | 2,50 |

| Nazwa | d (rys.) | T |
|--------------|-----------------|----------|
| OR43x2,5-70 | 43 | 2,50 |
| OR44x2,5-70 | 44 | 2,50 |
| OR45x2,5-70 | 45 | 2,50 |
| OR46x2,5-70 | 46 | 2,50 |
| OR47x2,5-70 | 47 | 2,50 |
| OR48x2,5-70 | 48 | 2,50 |
| OR49x2,5-70 | 49 | 2,50 |
| OR50x2,5-70 | 50 | 2,50 |
| OR51x2,5-70 | 51 | 2,50 |
| OR52x2,5-70 | 52 | 2,50 |
| OR53x2,5-70 | 53 | 2,50 |
| OR54x2,5-70 | 54 | 2,50 |
| OR55x2,5-70 | 55 | 2,50 |
| OR56x2,5-70 | 56 | 2,50 |
| OR57x2,5-70 | 57 | 2,50 |
| OR58x2,5-70 | 58 | 2,50 |
| OR59x2,5-70 | 59 | 2,50 |
| OR60x2,5-70 | 60 | 2,50 |
| OR61x2,5-70 | 61 | 2,50 |
| OR62x2,5-70 | 62 | 2,50 |
| OR63x2,5-70 | 63 | 2,50 |
| OR64x2,5-70 | 64 | 2,50 |
| OR65x2,5-70 | 65 | 2,50 |
| OR3x3-70 | 3 | 3 |
| OR3,5x3-70 | 3,50 | 3 |
| OR4x3-70 | 4 | 3 |
| OR4,5x3-70 | 4,50 | 3 |
| OR5x3-70 | 5 | 3 |
| OR5,5x3-70 | 5,50 | 3 |
| OR6x3-70 | 6 | 3 |
| OR6,5x3-70 | 6,50 | 3 |
| OR7x3-70 | 7 | 3 |
| OR7,5x3-70 | 7,50 | 3 |
| OR8x3-70 | 8 | 3 |
| OR8,5x3-70 | 8,50 | 3 |
| OR9x3-70 | 9 | 3 |
| OR9,5x3-70 | 9,50 | 3 |
| OR10x3-70 | 10 | 3 |
| OR10,5x3-70 | 10,50 | 3 |
| OR11x3-70 | 11 | 3 |
| OR11,5x3-70 | 11,50 | 3 |
| OR12x3-70 | 12 | 3 |
| OR12,5x3-70 | 12,50 | 3 |
| OR13x3-70 | 13 | 3 |
| OR13,5x3-70 | 13,50 | 3 |
| OR14x3-70 | 14 | 3 |
| OR14,5x3-70 | 14,50 | 3 |

| Nazwa | d (rys.) | T |
|--------------|-----------------|----------|
| OR15x3-70 | 15 | 3 |
| OR15,5x3-70 | 15,50 | 3 |
| OR16x3-70 | 16 | 3 |
| OR16,5x3-70 | 16,50 | 3 |
| OR17,5x3-70 | 17,50 | 3 |
| OR18x3-70 | 18 | 3 |
| OR17x3-70 | 17 | 3 |
| OR18,5x3-70 | 18,50 | 3 |
| OR19x3-70 | 19 | 3 |
| OR19,5x3-70 | 19,50 | 3 |
| OR20x3-70 | 20 | 3 |
| OR20,5x3-70 | 20,50 | 3 |
| OR21x3-70 | 21 | 3 |
| OR21,5x3-70 | 21,50 | 3 |
| OR22x3-70 | 22 | 3 |
| OR22,5x3-70 | 22,50 | 3 |
| OR22,2x3-70 | 22,20 | 3 |
| OR19,2x3-70 | 19,20 | 3 |
| OR23x3-70 | 23 | 3 |
| OR23,5x3-70 | 23,50 | 3 |
| OR24x3-70 | 24 | 3 |
| OR24,2x3-70 | 24,20 | 3 |
| OR24,5x3-70 | 24,50 | 3 |
| OR24,6x3-70 | 24,60 | 3 |
| OR25x3-70 | 25 | 3 |
| OR25,5x3-70 | 25,50 | 3 |
| OR26x3-70 | 26 | 3 |
| OR26,2x3-70 | 26,20 | 3 |
| OR26,5x3-70 | 26,50 | 3 |
| OR27x3-70 | 27 | 3 |
| OR27,5x3-70 | 27,50 | 3 |
| OR28x3-70 | 28 | 3 |
| OR28,5x3-70 | 28,50 | 3 |
| OR29x3-70 | 29 | 3 |
| OR29,2x3-70 | 29,20 | 3 |
| OR30x3-70 | 30 | 3 |
| OR31x3-70 | 31 | 3 |
| OR31,5x3-70 | 31,50 | 3 |
| OR32x3-70 | 32 | 3 |
| OR32,2x3-70 | 32,20 | 3 |
| OR32,5x3-70 | 32,50 | 3 |
| OR33x3-70 | 33 | 3 |
| OR33,5x3-70 | 33,50 | 3 |
| OR34x3-70 | 34 | 4 |
| OR34,2x3-70 | 34,20 | 3 |
| OR34,5x3-70 | 34,50 | 3 |
| OR35x3-70 | 35 | 3 |

| Nazwa | d (rys.) | T |
|--------------|-----------------|----------|
| OR35,5x3-70 | 35,50 | 3 |
| OR36x3-70 | 36 | 3 |
| OR36,2x3-70 | 36,20 | 3 |
| OR36,5x3-70 | 36,50 | 3 |
| OR37x3-70 | 37 | 3 |
| OR37,5x3-70 | 37,50 | 3 |
| OR38x3-70 | 38 | 3 |
| OR38,5x3-70 | 38,50 | 3 |
| OR39x3-70 | 39 | 3 |
| OR39,2x3-70 | 39,20 | 3 |
| OR39,5x3-70 | 39,50 | 3 |
| OR40x3-70 | 40 | 3 |