



## Szybkozłącze SKM HS - GNIAZDO, wersja ciężka do 250 bar

Zastosowanie: sprzęt rolniczy, obrabiarki, wtryskarki, stacje prób, ruchomy sprzęt hydrauliczny.

Zabezpieczenie przed wypięciem: zatrzaskowy zamek kulkowy.

Złączanie i rozłączanie: poprzez wcisk za pomocą przesuwanej tulei.

Zamknięcie: podwójny zawór typu grzybkowego

Materiał: Stal ocynkowana

Zakres temperatury pracy: od -25°C do 125°C

Nazwa	Gwint
SKM 04 HS 2	M 16x1,5
SKM 06 HS 3	M 18x1,5
SKM 08 HS 3	M 20x1,5
SKM 10 HS 3	M 22x1,5
SKM 13 HS 3	M 24x1,5
SKM 16 HS 3	M 30x2
SKM 10 HS 4	M 22x1,5
SKM 13 HS 4	M 24x1,5
SKM 16 HS 4	M 30x2
SKM 16 HS 5	M 30x2
SKM 20 HS 5	M 36x2
SKM 25 HS 5	M 42x2