



Szybkozłącze SKS IR - WTYK, ciśnienie robocze do 250 bar

Zastosowanie: sprzęt rolniczy, obrabiarki, wtryskarki, stacje prób, ruchomy sprzęt hydrauliczny.

Zabezpieczenie przed wypięciem: zatrzaskowy zamek kulkowy.

Złączanie i rozłączanie: poprzez wcisk za pomocą przesuwanej tulei.

Zamknięcie: podwójny zawór typu grzybkowego

Materiał: Stal ocynkowana

Zakres temperatury pracy: od -25°C do 125°C

Nazwa	Gwint
SKS 06 IR 1	1/4"
SKS 10 IR 2	3/8"
SKS 10 IR 3	3/8"
SKS 13 IR 3	1/2"
SKS 20 IR 4	3/4"
SKS 20 IR 5	3/4"
SKS 25 IR 5	1"