



Szybkozłącze skręcane SKF HS - WTYK, wersja ciężka

Zastosowanie: sprzęt rolniczy, obrabiarki, wtryskarki, stacje prób, ruchomy sprzęt hydrauliczny.

Materiał: stal ocynkowana

Zakres temperatury pracy: od -25°C do 125°C

Nazwa	Gwint
SKF 06 HS 2	M 18x1,5
SKF 08 HS 2	M 20x1,5
SKF 06 HS 3	M 18x1,5
SKF 08 HS 3	M 20x1,5
SKF 10 HS 3	M 22x1,5
SKF 13 HS 3	M 24x1,5
SKF 16 HS 3	M 30x2
SKF 10 HS 4	M 22x1,5
SKF 13 HS 4	M 24x1,5
SKF 16 HS 4	M 30x2
SKF 16 HS 5	M 30x2
SKF 20 HS 5	M 36x2
SKF 25 HS 5	M 42x2
SKF 25 HS 6	M 42x2
SKF 32 HS 6	M 52x2