



## Wężę spiralne bez zakończeń

**Materiał:**

**Temperatura pracy:**

**Charakterystyka:**

**Zastosowanie i medium:**

nylon (PA11) + gwintowane końcówki

-40°C do +100°C

małe, gęsto ułożone zwoje oraz niewielka waga

sprężone powietrze, oleje, tłuszcze, paliwa, substancje organiczne i nieorganiczne

Nazwa	Gwint	Śr. przewodu	Zew. średnica spirali	Ilość zwoi	Max. długość węża (m)	Max. ciśnienie rob. przy 23°C
SP 5	-	5x3	38	144	10	22
SP 6	-	6x4	75	140	22,5	16